



PO.ZZI.3.521.106.2021.KK

URZĄD MIEJSKI w Sompolnie
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 30.08.2021

Nr Działu 7324/2021

Liczba załączników

Zadektrowano do załatwienia przez

P.T. Dybański

Burmistrz Miasta Sompolno

ul. 11 listopada 15

62-610 Sompolno

Odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta Sompolno o sygn. RZP.6733.3.2021 z dnia 09.08.2021 r. (data wpływu: 13.08.2021 r.) z prośbą o uzgodnienie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, w związku z planowaną inwestycją przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanej na terenie gminy Sompolno, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole informuje, że:

1. z analizy materiałów ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, tj. mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000 z naniesionym obszarem zdrenowanym obrębu **Zofia** wynika, że na działkach znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Kole o **nr ewid. 42, 44, 47/1, 47/2, 48/4**, nie występuje sieć drenarska, ani inne urządzenia wodne,
2. z analizy materiałów ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, tj. mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000 z naniesionym obszarem zdrenowanym obrębu **Biele** wynika, że na działkach znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Kole o **nr ewid. 1, 157, 156**, nie występuje sieć drenarska, ani inne urządzenia wodne,
3. z analizy materiałów ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, tj. mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000 z naniesionym obszarem zdrenowanym obrębu **Sycewo** wynika, że działki znajdujące się na terenie Zarządu Zlewni w Kole o **nr ewid. 14, 12/1, 11, 9, 10/2**, znajdują się w całości w zasięgu działania systemów drenarskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że na ww. mapie ewidencyjnej zaznaczony jest wyłącznie obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych, natomiast nie przedstawia ona szczegółowego przebiegu podziemnych rurociągów drenarskich,

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/rodo

4. z analizy materiałów ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, tj. mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000 z naniesionym obszarem zdrenowanym obrębu **Wierzbie** wynika, że na działkach znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Kole o nr ewid. **276, 275/1, 275/2, 275/4, 273, 272, 293**, nie występuje sieć drenarska ani inne urządzenia wodne. Natomiast działki nr ewid. **308, 309, 209/2, 207, 206/2, 203**, znajdują się w całości w zasięgu działania systemów drenarskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że na ww. mapie ewidencyjnej zaznaczony jest wyłącznie obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych, natomiast nie przedstawia ona szczegółowego przebiegu podziemnych rurociągów drenarskich,
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole nie posiada w swoich zasobach map z naniesionym szczegółowym drenowaniem przedmiotowego terenu.
6. Kopia map w skali 1:5000 z naniesionym obszarem zdrenowanym obrębów: Zofia, Biele, Sycewo oraz Wierzbie, tj. mapy ewidencyjne, mogą zostać udostępniona odpłatnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, jednakże należy zaznaczyć, że przedmiotowa mapa jest dostępna do wglądu, nieodpłatnie, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Nadzór Wodnego w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin.

Jednocześnie Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Kole informuje, że:

1. Planowana inwestycja powinna zostać wykonana w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu podziemnych rurociągów drenarskich, w tym przypadku należy do właściciela gruntu/inwestora.
2. Jeżeli podczas realizacji inwestycji dojdzie do kolizji z urządzeniami melioracji wodnych lub zostaną one uszkodzone, właściciel gruntu/inwestor zobowiązany jest do wykonania robót w celu przywrócenia sprawności użytkowej tych urządzeń pod nadzorem administratora. Informacja o tym, czy podczas prac ziemnych natrafiono na podziemne rurociągi drenarskie powinna być zawarta w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Należy również wykonać dokumentację fotograficzną potwierdzającą opisany stan w dzienniku budowy.
3. Po zmianie sposobu użytkowania gruntów zmeliorowanych w celu dokonania zmian w „ewidencji melioracji wodnych” Inwestor winien przesłać do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole pisemną informację o wykonaniu inwestycji wraz z przedłożeniem dokumentów w tym:
 - imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela urządzenia melioracji wodnych,

- mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz mapę obrazującą istniejącą sieć drenarską,
- kserokopia wpisu z dziennika budowy z informacją czy natrafiono na urządzenia melioracji wodnych,
- dokumentację fotograficzną,
- opis zmian dokonanych w systemie urządzeń drenarskich, potwierdzonych przez Kierownika robót oraz Inwestora zadania,
- zestawienie zawierające informacje dotyczące ilości urządzeń drenarskich (rurociągi, studzienki, wyloty itp.), powierzchnię zmeliorowaną w związku z wykonaniem robót w celu przywrócenia sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych.

Z-CA DYREKTORA



Piotr Skórka

Otrzymują

①

Adresat

2. PGW WP Zarząd Zlewni w Kole - ZZI a/a

